



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

Praça 10 de agosto, 40 – Centro – São Lourenço da Serra – S.P – Cep: 06890-000

Fone: (11) 4686-1461 - Fax: (11) 4686-3726

Site: <http://www.cmsls.sp.gov.br> – E-mail: adm1@cmsls.sp.gov.br

REQUERIMENTO N. 0003/2022

WAGNER DO LAVA RÁPIDO, EDUARDO PENINHA, ZELÃO, GERSON DE CAMARGO, POLACO e ETHEL GISONDI, Vereadores desta Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais, **REQUEREM À ENEL**, no sentido de realizar vistoria na rede elétrica da **Estrada dos Medeiros, Rua dos Tucanos, Rua Adão de Almeida, Estrada Marcílio Antônio Rainha, Estrada Maria Soares Pereira, Bairro de Itatuba**.

IUSTIFICATIVA

Devido as constantes interrupções no fornecimento de energia nos locais acima citados, apresentamos abaixo, número dos protocolos do período de 7 de Outubro de 2021 a 30 janeiro de 2022:

192140949, 193490049, 705936290, 706318566, 706407823, 201830619, 209275384, 209275384, 738142690, 738173384, 2149465366, 722240277, 2154522961, 210941654 e 741538236, 215741520, 215743655, 215725332, 215722528, 216052508, 217843931, 216081133, 2204315783.

Conforme protocolos acima, dia 20 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, foi interrompido o fornecimento de energia, e restabelecido às 13:30 horas do dia 23 de janeiro de 2022. Portanto ficamos 72 horas sem energia. No dia seguinte à interrupção, uma equipe esteve no local, fizeram os reparos em uma parte da rede, deixando grande parte dos imóveis (que ficam no final da rede), sem energia, voltando somente no dia 23, depois de muita reclamação. O mais incrível é que, o problema foi sanado em 20 minutos, pois, eram apenas dois fusíveis desarmados, conforme foto anexa.

No dia 28 de janeiro, novamente foi interrompido o serviço às 20:55, só retornando às 6:30 horas do dia 30. Portanto 34 horas de interrupção.

Por conta do descaso com os moradores dos referidos logradouros, por pouco não acontece um acidente muito grave. No dia 02 de março de 2021, em uma dessas interrupções costumeiras, houveram vários rompimentos de cabos na rede. Depois de inúmeros pedidos de manutenção, uma equipe esteve no local e como sempre, efetivaram parte do conserto, deixando de verificar o final da rede, onde, também havia cabo partido. Para piorar, o fio partido estava em cima do fio do telefone de uma das residências.

Ao religar a tal fase, eletrificou-se o fio do telefone, causando uma enorme explosão, dentro da residência, conforme foto anexa. **Diante do exposto**, solicitamos estudos no sentido de reparar possíveis problemas na fase que atende



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA ESTADO DE SÃO PAULO

Praça 10 de agosto, 40 – Centro – São Lourenço da Serra – S.P – Cep: 06890-000

Fone: (11) 4686-1461 - Fax: (11) 4686-3726

Site: <http://www.cmsls.sp.gov.br> – E-mail: adm1@cmsls.sp.gov.br

tais residências, pois, é sempre a mesma, causadora da interrupção do fornecimento de energia.

Ressaltamos ainda a necessidade da poda constante e substituição dos cabos desencapados, **Cruzetas, melhor dimensionamento de Fusíveis** e outros **itens necessários para o bom funcionamento da rede**.

A execução de tais serviços, além de resolver o problema do fornecimento de energia, evitará acidentes e trará economia para a Operadora do sistema, pois, evitará o deslocamento constante de equipes para o local.

A medida ora requerida está revestida do necessário interesse público, a justificar sua adoção, pois, o fornecimento de energia vem sido interrompido com muita frequência, demorando muito para o seu restabelecimento.

Destarte, Espera-se contar com o atendimento desta conceituada empresa, o mais breve possível.

São Lourenço da Serra, 01 de Fevereiro de 2022.

WAGNER DO LAVA RÁPIDO
VEREADOR

ZELÃO
VEREADOR

EDUARDO PENINHA
VEREADOR

GERSON DE CAMARGO
VEREADOR

POLACO
VEREADOR

ETHEL GISONDI
VEREADORA